



Limpieza de Chimenea

El propósito de limpiar la chimenea es de remover el acumulamiento y obstrucción de hollín o tizne dentro del encubrimiento de la chimenea, hoguera, conducto y caperuza. Esta limpieza ayudará a crear un funcionamiento seguro de sus sistemas durante la temporada de calefacción. Un acumulamiento de hollín o tizne, aunque pequeño, podría crear potencialmente el riesgo de un incendio de chimenea. El hollín o tizne es una sustancia altamente inflamable que se acumula dentro del escape o el encubrimiento del escape como resultado de quemar leña.

Inspecciones de chimenea deben programarse una vez al año.

Para asegurarse que todos sus sistemas están en buena condición y trabajan como se debe, se les recomienda a propietarios de casa obtener una inspección de chimenea anual. La chimenea, estufa, calentón y sistemas electrodomésticos de calefacción son importantes en su hogar y para el resguardo de su familia, y no un área de descuido o de ahorro. No deje a la suerte que un defecto sin detectar pueda convertirse en una reparación costosa o peor en un incendio de chimenea.

La Asociación de Servicio Nacional de Incendios dice, "Las hogueras, chimeneas, y respiraderos deberán ser inspeccionados por lo menos una vez a año para su eficacia, limpieza de acumulaciones, y corregir aperturas. Limpieza, mantenimiento y reparación deberá realizarse si es necesario." Púes, aun sin que usted use su chimenea mucho – pájaros, ardillas, mapaches u otros animales podrían haber estado usando su chimenea convirtiéndola peligrosa para usarse sin antes limpiar la basura acumulada a causa de actividad de anidamiento.

El Instituto de Seguridad de Chimeneas de América (CSIA por su siglas en Inglés) dice que las chimeneas deberían limpiarse si un 1/8" de pulgada del acumulamiento de cenizas es evidente adentro del la chimenea y el sistema de escape. En cualquier momento que una acumulación notable de ceniza y hollín/tizne se forme, este podría ser suficiente para provocar un incendio de chimenea que podría dañar la chimenea y hasta podría propagarse al techo y casa.